

⚠️ **必ず**

お読みください!

BCI-380/381 取扱注意事項

製造元:ジット株式会社 山梨県南アルプス市和泉984-1

困ったらジットへ
0120-41-1630


受付時間 9:00~17:00 (弊社指定の定休日を除く)

◆使用方法

パターン①	<p>◎新しいインクに交換後、図1の「下記の使用履歴のあるキヤノン純正品インクタンクが検出されました」と表示されるので、画面の OK ボタンを押してください。</p>	<p>下記の使用履歴のあるキヤノン純正品インクタンクが検出されました</p> <p>BCI-38***</p> <p>OK</p> <p>【図1】</p>
パターン②	<p>◎新しいインクに交換した際に「!」「×」「インクが無くなった可能性があります」メッセージが表示された場合は OK ボタンを押さずカートリッジを取り外し、再度セットし直してください。それでもインク残量が満タン表示されない場合は再度セットし直してください。</p>	<p>インクがなくなった可能性があります インクタンクの交換をお勧めします</p> <p>× ⓘ</p> <p>C BK GY Y PGBK M</p> <p>OK</p> <p>OKボタンを押さないでください</p>

◆ご使用上の注意点

- ①一度使用したインクを再度セットしないでください。
再度セットするとインク残量がないにもかかわらず満タン表示になります。
インクが入っていない状態で印刷を行うとプリンターの故障の原因となります。
- ②以下の画像が表示された場合、下記の確認をお願いします。



- カートリッジの機種(色)違い確認
- 正しくセットされているか確認
- 交換したインクを一度取り外して、再度セットしてください。